

中国铁路总公司

铁总科技函〔2016〕488号

中国铁路总公司关于 2016年第3批铁路产品质量抽查情况的通报

各铁路局、各专业运输公司、各铁路公司：

现将中国铁路总公司（以下简称总公司）2016年第3批铁路产品质量抽查情况通报如下：

一、产品抽查复查情况

本批共抽查产品9个厂项，其中机车类2个、车辆类3个、工务类4个，合格6个（见附件）。

本批无复查厂项。

二、反映的主要问题

（一）内燃机车用柴油机气门不合格的主要原因是抗拉强度 R_m 、塑性延伸强度 $R_{p0.2}$ 、总长度、盘锥面硬度、化学成分不符合标准要求。

（二）客车轴箱弹簧不合格的主要原因是端圈形式、盐雾试验不符合标准要求。

三、对不合格产品的处理意见

（一）抽查产品不合格的企业经认真整改后，可自本通报印

发之日起6个月内，向总公司科技部提出复查申请。有特殊情况的应在限期期满前提出延期复查申请，并申述延期的理由。逾期不提出复查申请者，视为复查不合格。

(二) 对不合格产品，总公司各单位一律不得采购、验收；对用户库存及在用产品，使用单位应评估其安全性，依据相关法律法规、总公司规定和合同要求进行索赔或要求产品生产企业召回缺陷产品。

四、其他事项

本通报所公布的内容，不得用于广告。

本通报在总公司铁路物资采购商务平台、总公司办公信息系统和铁道质量技术监督网上公布，可登录查询。

附件：2016年第3批产品质量抽查检验结果



附件

2016 年第 3 批产品质量抽查检验结果

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 检验结果 | 不合格原因 | 备注 |
|----|------------------|---|------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 重庆跃进机械厂有限公司 | 内燃机车用柴油机气门 (240 型进气门) | 不合格 | 抗拉强度 Rm、塑性延伸强度 Rp0.2、总长度 | 不合格产品所在批次或生产日期: 2015-08 |
| 2 | 北京特冶工贸有限责任公司 | 内燃机车用柴油机气门 (240 型排气门) | 不合格 | 盘锥面硬度、化学成分 | 不合格产品所在批次或生产日期: 2015-12-25 |
| 3 | 天津机辆轨道交通装备有限责任公司 | 客车轴箱弹簧 (Φ42×220×5.5×314、 Φ27×135×8×314) | 不合格 | 端圈形式、盐雾试验 | 不合格产品所在批次或生产日期: 2015-04 |
| 4 | 辽宁红德电碳制品有限公司 | 动车组碳滑板 (SBT-JS85) | 合格 | | |
| 5 | 奥地利霍夫曼公司 | 动车组碳滑板 (SK854b) | 合格 | | |
| 6 | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 弹条 (II 型) | 合格 | | |
| 7 | 福建郭坑铁路工务设备有限公司 | 弹条 (II 型) | 合格 | | |
| 8 | 四平铁路胶革制品厂 | 铁道混凝土枕轨下用橡胶垫板 (III a) | 合格 | | |
| 9 | 南昌铁路局新余橡胶厂 | 铁道混凝土枕轨下用橡胶垫板 (III a) | 合格 | | |